



CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN Y GUARNICIONES EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA

Estado (2 dígitos)	18	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	004		23	09	2019
Nombre de la Localidad	LAS VARAS	Fondo			
Clave de la Localidad	18004 0186	Directa			FISDMF X
No AGEB (13 dígitos)	18004 0186 1084	Complementaria	X	Tipo de Obra	FISE

Contribución a la Pobreza (carencia)	Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada	X	23/09/2019		152904	

Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	Unidad	Cantidad
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto				
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)	X		M2	720
No Aplica	X						

Techo	Vivienda	Drenaje	Agua y Saneamiento	Camino/Carretera	Urbanización	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle			
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta		Aula, Comedor, Sanitario,	
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas		-----	

Costo del Proyecto

Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total
\$ 434,397.54	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 434,397.54

Fotografías de la Obra



X	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/@21.1767215,-105.1445917,833m/data=!3m1!1e3>

Referencias

CALLE FINAL A LA SALIDA DE LAS VARAS, COSTADO DERECHO VINIENDO DE COMPOSTELA

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

NO SE REPORTAN INCIDENCIAS EN ESTE TRIMESTRE PARA ESTA OBRA
 NO SE AGREGA FOLIO SRFT DEBIDO A QUE NO MIGRARON LAS OBRAS POR LOS TIEMPOS DE VALIDACIÓN DE LA MIDS.

Nombre

JUAN DELGADO DURAN

Puesto

ENLACE FAIS

Firma