

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Pág. 1/3



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN Y GUARNICIONES EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

Estado (2 dígitos)	18	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	004			23	09	2019	
Nombre de la Localidad	LAS VARAS	Tipo de Obra		Fondo			
Clave de la Localidad	18004 0186			Directa	FISMDF	X	
No AGEB (13 dígitos)	18004 0186 1296	Complementaria	X	FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT	
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso		Folio	Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada		X	23/09/2019	92970 NAY1902015 46321
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)	X	No. De Acciones		
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto		Unidad	Cantidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		M2	2,085.68	
No Aplica	X						
Techo	Vivienda	Drenaje	Agua y Saneamiento	Camino/Carretera	Urbanización	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle	Aula, Comedor, Sanitario,	Educación	
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación	----- -----	Otro s	
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			
Costo del Proyecto							
Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 181,038.93	0.0	0.0	\$ 1,063,435.95	0.0	\$ 1,244,474.88		

Fotografías de la Obra



X	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/@21.1767215,-105.1445917,833m/data=!3m1!1e3>

Referencias

ESTA OBRA ESTA UBICADA AL PIE DE LA AV ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN COSTADO DE LA LLANTERA CHIKIS, SALIDA A LA PEÑITA DE JALTEMBA LATERAL DERECHO.

Reporte de Incidencias**Enlace FAIS**

NO SE REPORTAN INCIDENCIAS EN ESTE TRIMESTRE PARA ESTA OBRA

Nombre

JUAN DELGADO DURAN

Puesto

ENLACE FAIS

Firma