

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA										Pág. 1/3		
NOMBRE DEL PROYECTO												
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT												
Estado (2 dígitos)	18	Fecha de Verificación				Día	Mes	Año				
Municipio (3 dígitos)	004					30	12	2019				
Nombre de la Localidad	PARAISO ESCONDIDO	Fondo										
Clave de la Localidad	180040322	Directa	X			FISDMF		X				
No AGEB (13 dígitos)	180040322 018A	Complementaria				FISE						
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)		Inicio		Fecha		Sistema MIDS		Sistema SRFT		
Servicios Básicos en la Vivienda	X			Proceso				Folio		Folio		
Calidad y Espacios en la Vivienda				Terminada		X 30/12/2019		151861		NAY190401 586008		
Acceso a Servicios de Salud												
Rezago Educativo				Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. De Acciones				
Carencia Alimentaria				Localidad 2 grados de rezago social alto				Unidad		Cantidad		
No Aplica		Zona (Focalización)		Acreditación de pobreza extrema (APE)		X		CARCAMO		1		
Techo			Drenaje		Camino/Carretera		Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario		Salud			
Muro			Red Agua Potable		Comedor Comunitario							
Piso			Carcamo		Alumbrado Público		Aula, Comedor, Sanitario,		Educación			
Sanitario	Vivienda		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle							
Construcción de Vivienda			Pozo		Guarnición/ Banqueta		----- -----		Otros			
Cisterna			Planta Potabilizadora		Pavimentación							
Electrificación			Línea de Conducción		Ciclopistas							
Costo del Proyecto												
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total							
1,811,935.11	0.0	0.0	0.0	0.0	1,811,935.11							

Fotografías de la Obra




X	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/@21.0573934,-105.2362564,17.92z>

Referencias

COSTRUCCIÓN DE CARCAMO A UN COSTADO DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD. ENTRANDO POR COMPOSTELA LATERAL DERECHO, TRES CUADRAS HACIA DEBAJO DE LA FERRETERIA JIMÉNEZ.

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

NO SE REPORTAN INCIDENCIAS EN ESTE TRIMESTRE
PARA ESTA OBRA

Nombre

LIC. JUAN DELGADO DURAN

Puesto

ENLACE FAIS

Firma

