CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Pág. 1/3 BIENESTAR NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SENTADO EN JAL O ARENA Y MACHUELOS EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE PAROTA Y ANDADOR SONORA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO Estado (2 Día Mes Año dígitos) Fecha de Verificación Municipio (3 23 11 2019 dígitos) LAS VARAS Nombre de la Fondo Localidad 18004 Clave de la Directa FISMDF Χ Localidad 18004 Tipo de Obra No AGEB (13 Complementaria FISE Χ dígitos) 018A Contribución a la Fase de la Inicio Sistema Sistema Fecha Obra MIDS SRFT Pobreza (carencia) (Verificación) Servicios Folio Folio Proceso Básicos en la Vivienda NAY190401 Calidad Terminada 23/11/2019 151650 Espacios en la 585968 Vivienda Acceso а Servicios de Salud No. De Acciones Rezago Zona de Atención Educativo Prioritario (ZAP) Localidad 2 grados de Unidad Carencia Zona Cantidad Alimentaria (Focalización) rezago social alto No Aplica Χ Acreditación de pobreza M2 3,855.53 extrema (APE) Techo Drenaje Camino/Carretera Comedor Hospital, Centro Muro Red Agua Potable Salud Comunitario de Salud, Unidad Médica, Saneamiento Piso Cárcamo Alumbrado Público Dispensario Urbanización Planta Tratamiento de Aguas Calle Sanitario Vivienda Residuales Construcción de Guarnición/ Educación Pozo Vivienda Banqueta Aula, Comedor, × Sanitario, Cisterna Planta Potabilizadora Pavimentación Electrificación Línea de Conducción Ciclopistas Costo del Proyecto

Fuente Estatal

0.0

Fuente

Municipal

0.0

Otros

0.0

Costo Total

\$ 2,225,450.45

Aportación

FISDMF o FISE

\$ 2,225,450.45

Otra Fuente Federal

0.0

Fotografías de la Obra






| A A | Sí | | No | ¿Existe Comité |
|------------|---------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | Participación |
| | | | | Social que |
| • | | | | avale la obra? |
| | Sí | | No | ¿Existen |
| | | | | inconformidades |
| | | | | de los |
| | | * * | | habitantes por |
| | | | | la obra? |
| | Sí | | No | ¿Ya cuenta la |
| | | | | obra con algún |
| | | | | estudio de |
| | | | | impacto de |
| | | | | medio ambiente? |
| | | | | (Anexar) |
| A A | Regular | | Irregular | ¿En qué tipo de |
| | | | | asentamiento |
| | | | | está ubicada la |
| * * | | | | obra? |

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



https://www. google.com. mx/maps/@ 21.0574872,-105.2357712, 18.46z

| | Pág. 3/3 | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Referencias | | | | | | | | |
| SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA PRINCIPAL A UN LADO DE LA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJ | ADA ENTRE | | | | | | | |

| ANDADOR | SONORA | Y | CALLE | PAROTA |
|---------|--------|---|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |

| Reporte de Incidencias | Enlace FAIS | | |
|--|-------------|-------------------------|--|
| NO SE REPORTAN INCIDENCIAS EN ESTE TRIMESTRE PARA ESTA OBRA | Nombre | LIC. JUAN DELGADO DURAN | |
| | Puesto | ENLACE FAIS | |
| | Firma | | |