			CÉDULA DE V	ERIFICACIÓ	N Y S	SEGUIMIENTO D	E OBR	A			Pág. 1/3	
BIENESTAR NOMBRE DEL PROYECTO												
CONSTI		N D	E PAVIMENTO ASF.	ALTICO SOB	RE EM	1PEDRADO EN V	ARIAS	CALI	ES DE LA L	OCALIDAD	DE	
Estado (2 dígitos)	18					Día		Mes	Añ	io		
Municipio (3 dígitos)	004		Fecha de Verificación			ón	30		12	201	. 9	
Nombre de la Localidad	COMPOSTELA								Fond	io		
Clave de la Localidad	18004 0001		Directa						FISMDF	X		
No AGEB (13 dígitos)	18004 0001 1031		Complementaria	X		Tipo de Obra			FISE			
Contribución a Pobreza (careno			Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			Fecha		Sistema MIDS	a Siste	ema SRFT	
Servicios Básicos en la Vivienda				Proceso					Folio	F	olio	
Calidad y Espacios en la Vivienda				Terminada	X	25/11/2019			148629	NAY190	401585627	
Acceso a Servicios de Salud												
Rezago Educativo						tención .o (ZAP)			No.	De Accio	nes	
Carencia Alimentaria			Zona (Focalización)	Localidad 2 grados de rezago social alto		grados de			Unidad	Car	ntidad	
No Aplica	X		,	Acredita	Acreditación de pobrez extrema (APE)		X		M2	10,	427.47	
ma a la			Busineda			Gamba (Gama						
Techo			Drenaje			Camino/Carre						
Muro			Red Agua Pota	able		Comunitar			Hospital,		Salud	
Piso			Cárcamo		ento	Alumbrado Pú	do Público		Médica, Di	spensario	<u>გ</u>	
Sanitario	enda	Р.	Planta Tratamiento de Agu Residuales		Alumbrado Púl			ación				
Construcción de Vivienda	Vivien		Pozo		y Sane	Guarnició Banqueta	,	Urbanize	Aula, Comedor,		Educación	
Cisterna			Planta Potabili	zadora	Agua 1	Pavimontac	ion	Sanita:		rio,		
Electrificación			Línea de Condu	cción		Ciclopist	as			-	Otro	
Costo del Proyecto												
Aportación FISDMF o FISE	Ot	Otra Fuente Federal		Fuente Estatal			Fuente Municipal		Otros	Costo	Costo Total	
\$ 4,316,453.25			0.0 0.0			0.0		\$ 4,316,453.25				

Fotografías de la Obra








A A	Sí		No	¿Existe Comité
				Participación
				Social que
•				avale la obra?
	Sí		No	¿Existen
				inconformidades
				de los
		* *		habitantes por
				la obra?
	Sí		No	¿Ya cuenta la
				obra con algún
				estudio de
				impacto de
				medio ambiente?
				(Anexar)
A A	Regular		Irregular	¿En qué tipo de
				asentamiento
				está ubicada la
* *				obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



https://www. google.com. mx/maps/@ 21.2388453,-104.9030538, 16.07z

	Pág. 3/3	

Referencias

CALLES A PAVIMENTAR:

- 1.- CALLE 5 ENTRE ALDAMA Y CARRILLO PUERTO
- 2.- CALLE GRAL. RUIZ ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE
- 3.- CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CARRETERA FED. 200 Y GRAL. RUIZ
- 4.- CALLE BRAVO ENTRE ALDAMA Y T. GRANDE
- 5.- CALLE AMAPA ENTRE CEDRO Y ROBLE
- 6.- CALLE CEDRO ENTRE AMAPA Y CARRETERA FED. 200
- 7.- CALLE MORENO ENTRE CALOCA Y MONUMENTO A BENITO JUAREZ
- 8.- CALLE CALOCA ENTRE MORENO Y JUAREZ

Reporte de Incidencias	Enlace FAIS		
NO SE REPORTAN INCIDENCIAS EN ESTE TRIMESTRE PARA ESTA OBRA	Nombre	LIC. JUAN DELGADO DURAN	
	Puesto	ENLACE FAIS	
	Firma		