



CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT

Estado (2 dígitos)	18	Fecha de Verificación	Día	Mes	Año
Municipio (3 dígitos)	004		20	12	2019
Nombre de la Localidad	COMPOSTELA	Fondo			
Clave de la Localidad	18004 0001	Directa	FISMDF		X
No AGEB (13 dígitos)	18004 0001 1169	Complementaria	X	Tipo de Obra	FISE

Contribución a la Pobreza (carencia)	Fase de la Obra (Verificación)	Inicio			Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda		Proceso				Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda		Terminada	X	20/12/2019		199276	NAY190401 593626
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)	Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones		
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social alto		Unidad	Cantidad	
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)		M2	900	
No Aplica	X				X		

Techo	Vivienda	Drenaje	Agua y Saneamiento	Camino/Carretera	Urbanización	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle		Aula, Comedor, Sanitario	
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			
						<u>Rehabilitación Unidad Deportiva</u>	Otros

Costo del Proyecto

Aportación FISMDF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total
\$ 863,681.18	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 863,681.18

Fotografías de la Obra



X	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	X	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	X	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
X	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/place/Me+sillas,+Nay./@21.2261176,-104.9021453,18.68z/data=!4m5!3m4!1s0x84272ad8d291321f:0x69e01ca7bbdaeb9a!8m2!3d21.2224999!4d-105.0155555>

Referencias

SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DE COMPOSTELA RUMBO A LAS LOCALIDADES DE BORBOLLÓN Y MAZATAN POR LA CARRETERA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

NO SE REPORTAN INCIDENCIAS EN ESTE TRIMESTRE PARA ESTA OBRA

Nombre

LIC. JUAN DELGADO DURAN

Puesto

ENLACE FAIS

Firma

